

## Официальные рекомендации Weintek по замене панелей, снятых с производства

Уведомление об изменении продукта (PCN)	До изменения	После изменения
Модель	<a href="#">MT8071iP</a>	<a href="#">MT8072iP</a>
	<a href="#">cMT3162X</a>	<a href="#">cMT3162X(V2)</a>
	<a href="#">cMT3092X</a>	<a href="#">cMT3092X(V2)</a>
	<a href="#">cMT3152X</a>	<a href="#">cMT3152X(V2)</a>

Уведомление об окончании производства продукта (EOL)	Снятая с производства модель	Рекомендуемые модели для замены
Модель	MT8102iEU	<a href="#">cMT2108X2</a>
	<a href="#">MT8121XE</a>	<a href="#">cMT2128X</a>
	<a href="#">MT8090XE</a>	<a href="#">cMT3092X</a>
	<a href="#">MT8071iE</a>	<a href="#">cMT2078X</a>
	<a href="#">MT8102iE</a>	<a href="#">cMT2108X2</a>
	MT8053iE	cMT2058XH